

胸骨锯

标准配置清单：

1. 主机	1件
2. 电池	2节
3. 充电器	1件
4. 消毒通道	1件
5. 保护架	1个
6. 胸骨锯片	5片
7. 消毒盒	1件

技术参数：

1. 可整机高温高压消毒，耐155℃高温；
2. 采用专用电机；
3. 锯频最低15000次／分；
4. 锯片硬度52HRC；
5. 使用免消毒电池；
6. 电池电压最低14.4伏；容量1800mAh；
7. 铝合金外壳；
8. 噪声≤75dB；
9. 温升≤25℃；